DETALHE DA DERIVAÇÃO DOS ALIMENTADORES

SEM ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO CABOS DE BAIXA TENSÃO

SEM ESCALA



NOTAS:
Taco de Nylon junto com a abraçadeira Hellermann serão colocadas na parede da caixa de passagem para fixação dos cabos instalados abaixo do barramento multiplos isolados de baixa tensão,