

**BALNEABILIDADE DO LITORAL CATARINENSE**

**Município.....:** BALNEÁRIO CAMBORIÚ **Local:** PRAIA DE LARANJEIRAS

**Ponto de Coleta:** Ponto 06 **Referência:** NO MEIO DA PRAIA

**CLASSIFICAÇÃO DO PONTO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA nº 274/2000:**

**Próprio:** quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

**Impróprio:** quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Data	Hora	Vento	Maré	Chuvas nas últimas 24h.	Temp °C		E.Coli NMP*/100ml	Condição
					Ar	Água		
02/01/2017	13:30:00	Sudoeste	Enchente	Fraca	32	27	5172	IMPRÓPRIA
10/01/2017	06:43:00	Sul	Vazante	Fraca	24	26	1067	IMPRÓPRIA
17/01/2017	06:42:00	Ausente	Vazante	Fraca	24	25.5	329	IMPRÓPRIA
24/01/2017	07:19:00	Sudoeste	Vazante	Fraca	23	25	241	IMPRÓPRIA
31/01/2017	09:04:00	Sul	Vazante	Intensa	22	25	2046	IMPRÓPRIA
06/02/2017	06:50:00	Sudoeste	Enchente	Moderada	23	26	24196	IMPRÓPRIA
13/02/2017	07:01:00	Ausente	Vazante	Moderada	23	25	426	IMPRÓPRIA
20/02/2017	07:03:00	Ausente	Enchente	Ausente	25	27	30	IMPRÓPRIA
01/03/2017	06:52:00	Noroeste	Vazante	Ausente	25	24	52	IMPRÓPRIA
06/03/2017	07:30:00	Sudeste	Enchente	Intensa	24	25	160	PRÓPRIA
13/03/2017	07:54:00	Sudeste	Enchente	Moderada	22	24	288	PRÓPRIA
20/03/2017	06:54:00	Sudeste	Enchente	Intensa	20	24	226	PRÓPRIA
27/03/2017	08:21:00	Sul	Vazante	Fraca	22	22	31	PRÓPRIA